

実績で立証!!
震度6に耐えた!!

くいなし!!

地震に強いTNF工法

安全

東北・熊本・鳥取北海道で発生の大震災で実証

[最大震度]

6強



土木学会「基礎構造形式の違いによる
上部構造物地震応答特性について」より



熊本地震で被害にあった杭工法で建設の商業施設。
地震後しばらく休業を強いられた。

2016年
熊本地震発生

900M



翌日から
営業再開 **TNF**

杭工法は杭が地震の揺れを建物に伝える為、被害が大きくなる



一方、TNF工法は軟弱地盤が本来持つ免振機能を阻害しないため、
建物に伝わる地震の揺れは小さくなる

安全


TNF

抜け上がりしない TNF工法!

同一敷地内



液状化や周辺地盤の自然沈降で建物の抜け上がりが発生



抜け上がりなし

